

Tczew, dnia 22 sierpnia 2024 r.

poprzez: ePUAP

Starosta Tczewski

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa


83-110 Tczew

poprzez: ePUAP

PETYCJA

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), składam niniejszą petycję w sprawie dotyczącej życia zbiorowego, której przedmiotem jest żądanie podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na chodniku w Tczewie, w otoczeniu Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Niżej fotografie stanu faktycznego.



W związku z remontem wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia, a w konsekwencji wprowadzeniem od dnia 28.06.2024 r. tymczasowej organizacji ruchu, obowiązującej planowo do dnia 18.12.2024 r., na chodniku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego (przed rondem) ustawiono znak drogowy uzupełniający,

wskazujący na objazd. Znak ustawiono na wysokości 2,05 m co jest niezgodne z pkt. 1.5.3 „Odległości znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczenia”, **który wymaga minimalnej wysokości 2,20 m dla znaków umieszczanych na chodniku**. Wymóg ten ma na celu eliminację ewentualnych istotnych przeszkód dla pieszych przemieszczających się chodnikiem.

Sposób ustawienia znaku **nie uwzględnia jednej z zasadniczych okoliczności, tj. ruchu pieszych, dla których znak ustawiony zbyt nisko może stanowić istotną przeszkodę.**

Umieszczenie znaku uzupełniającego „F-8” na wysokości niższej niż 2.2 m w wyżej wskazanym miejscu stanowi naruszenie obowiązku określonego w przywołanym wyżej przepisie. Lekceważy to powagę ustawowego wskazania, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (art. 6 k.p.a.), co stanowi podstawę uzasadnienia niniejszej petycji.

Ponadto spod znaku wystaje 0,13 m rury konstrukcji wsporczej, w kierunku chodnika, pod którą istnieje możliwość poruszania się pieszego, co czyni kolejne zagrożenie.

Niżej fotografia



Również podkreślenia wymaga fakt, że konstrukcja wsporcza, ustawiona na okres co najmniej półroczny, została zamocowana w chodniku w sposób nieprofesjonalny, **niechlujny** (nieuzupełnienie kostki chodnikowej) - fotografia niżej.



Z uwagi na fakt, że procedura rozpatrzenia petycji ma ustaloną procedurę, żądam niezwłocznego poprawienia stanu wyżej wskazanego, mającego wpływ na bezpieczeństwo.

